



Применяется для защиты фасадов, цоколей и крыш зданий, ваннных комнат, подвалов, погребов, парников и др.

Применяется на бетонных, деревянных, каменных, кирпичных, гипсовых, черепичных и керамических основаниях

Не изменяет внешний вид поверхностей. После высыхания безопасен для людей и животных



# СТОП-ПЛЕСЕНЬ

**СОСТАВ ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ОТ ПЛЕСЕНИ, ГНИЛИ, ГРИБКА, МХА, ЛИШАЙНИКА НА МИНЕРАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ И ДРЕВЕСИНЕ СНАРУЖИ И ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ**

## Назначение

Применяется для уничтожения и защиты от плесени, гнили, грибка, мха, лишайника на минеральных поверхностях и древесине (камень, кирпич, бетон, гипсокартонные плиты, штукатурка, черепица, керамика и т.д.).

## Свойства

Не изменяет внешний вид обрабатываемых поверхностей. Не содержит хлор и другие летучие вредные вещества. После высыхания безопасен для людей и животных. Не препятствует естественному «дыханию» поверхностей.

## Область применения

Фасады, цоколи и крыши зданий. Места с повышенной влажностью (ваннные комнаты, подвалы, погреба, парники и др.).

## Подготовка поверхности и нанесение

Поверхность тщательно очистить от загрязнений, пыли, плесени, мха и лишайника.

Осыпающиеся и отслаивающиеся покрытия должны быть предварительно удалены. Состав наносить на чистую, сухую поверхность мягкой кистью или малярным валиком, равномерно распределяя по поверхности в 1-2 слоя.

Через 24 часа обработанную поверхность можно окрашивать воднодисперсионными, алкидными, хлоркаучуковыми или масляными материалами. Работы проводить при температуре не ниже +5°C.

## Расход

4-5 кв.м/литр при нанесении в один слой.

## Очистка инструмента

После окончания работ инструменты промыть водой.

## Состав

Акриловая дисперсия, вода, биоцид, целевые добавки.

## Транспортировка и хранение

Хранить и перевозить в герметично за-

крытой таре при температуре от +5°C до +40°C. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать вблизи работающих нагревательных элементов. Гарантийный срок хранения: 12 месяцев с даты, указанной на упаковке.

## Утилизация

Не сливать в канализацию и водоёмы.

Пустая тара может быть утилизирована как бытовой или строительный мусор.

## Меры безопасности

При работе необходимо использовать спецодежду, резиновые перчатки и защитные очки. Обеспечить хорошую вентиляцию. После работы лицо и руки вымыть тёплой водой с мылом. При попадании в глаза и на кожу немедленно промыть большим количеством воды. Если неприятные симптомы не проходят – обратиться к врачу. Пожаро-взрывобезопасно. Беречь от детей.

Узнать адреса официальных дилеров ЗАО «Декарт» или заказать\* продукцию OLIMP®, можно на сайте WWW.DEKART.RU

\*Товары приобретенные в интернет-магазине DEKART.RU, могут быть доставлены в пределах Москвы и Московской области.