



Обеспечивает долговечную защиту от гнили, плесени, грибка, синевы и насекомых-древоточцев

Может применяться в условиях высокой влажности и в местах контакта с грунтом

Не изменяет внешний вид поверхностей. После высыхания безопасен для людей и животных

УЛЬТРАСЕПТ

ТРУДНОВЫМЫВАЕМЫЙ АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ И МИНЕРАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Назначение

Усиленный антисептик для долговременной защиты от биологического поражения (гниль, грибок, плесень, синева, насекомые-древоточцы и т.д.) древесины, кирпича, натурального камня в условиях повышенной влажности и местах контакта с грунтом.

Свойства

Предотвращает биопоражение древесины. Не содержит летучих вредных веществ. После высыхания безопасен для людей и животных.

Сохраняет цвет и текстуру обрабатываемой поверхности. Не препятствует естественному «дыханию» древесины.

Область применения

Новые и ранее пропитанные антисептиком деревянные и минеральные поверхности: конструкции, обшивки, стены, полы, потолки, настилы по грунту, лаги, рамы, обрешетки, ограды, и другие элементы строений и конструкции подверженные активному био-

разрушению. Не рекомендуется применять по ранее окрашенным и другим не впитывающим поверхностям.

Подготовка поверхности и нанесение

Наносить на чистую, сухую поверхность кистью или малярным валиком в 1-2 слоя. Допускается нанесение методом окунания в ёмкость с антисептиком.

При необходимости через 24 часа обработанную поверхность можно окрашивать воднодисперсионными, алкидными, хлоркаучуковыми или масляными материалами. Не наносить при температуре ниже +5°C.

Расход

4-5 кв.м/литр при нанесении в один слой.

Очистка инструмента

После окончания работ инструменты промыть водой.

Состав

Акриловая дисперсия, вода, биоцид, целевые добавки.

Транспортировка и хранение

Хранить и перевозить в герметично закрытой таре при температуре от +5°C до +40°C. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать вблизи работающих нагревательных элементов. Гарантийный срок хранения: 12 месяцев с даты, указанной на упаковке.

Утилизация

Не сливать в канализацию и водоёмы. Пустая тара может быть утилизирована как бытовой или строительный мусор.

Меры безопасности

При работе необходимо использовать спецодежду, резиновые перчатки и защитные очки. Обеспечить хорошую вентиляцию. После работы лицо и руки вымыть тёплой водой с мылом. При попадании в глаза и на кожу немедленно промыть большим количеством воды. Если неприятные симптомы не проходят – обратиться к врачу. Пожаро-взрывобезопасно. Беречь от детей.

Узнать адреса официальных дилеров ЗАО «Декарт» или заказать* продукцию OLIMP®, можно на сайте WWW.DEKART.RU

*Товары приобретенные в интернет-магазине DEKART.RU, могут быть доставлены в пределах Москвы и Московской области.